



Sistemas de Agua Vigilados por Departamento, Enero - Octubre 2011

Departamento	No. de muestras de cloro residual tomadas a sistemas de agua y pozos mecánicos	No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con contaminación bacteriológica	No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro residual	No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos mejorados por contaminación bacteriológica	No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos vigilados	Total
ALTA VERAPAZ	1446	570	144	84	246	2490
BAJA VERAPAZ	1080	43	65	73	377	1823
CHIMALTENANGO	7073	400	1393	132	1121	10841
CHIQUMULA	1565	224	290	199	684	3298
EL PETEN	3006	568	165	94	1145	5129
EL PROGRESO	1002	576	242	214	750	2784
ESCUINTLA	14018	859	706	222	1534	18111
GUATEMALA	10389	351	3112	166	3621	17961
HUEHUETENANGO	1481	326	373	348	1078	5578
IZABAL	2321	326	271	69	1049	4036
JALAPA	3280	265	252	94	784	4675
JUTIAPA	2065	431	662	311	1318	5137
QUETZALTENANGO	717	127	605	118	1929	3911
QUICHE	980	247	164	226	973	3602
RETALHULEU	469	112	132	63	394	1351
SACATEPEQUEZ	2959	69	666	31	1010	4735
SAN MARCOS	741	91	154	39	592	1647
SANTA ROSA	1200	292	361	193	1110	3156
SOLOLA	3160	181	210	136	558	5607
SUCHITEPEQUEZ	3015	32	165	59	1050	4456
TOTONICAPAN	439	24	113	16	272	864
ZACAPA	2349	89	80	26	355	3070
Total	64755	6203	10325	2913	21950	114262